

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO OT Padre: 00134916 OT fecha creacion: 14/11/2017
Originador: 16975 LUIS CAMARGO OT fecha/hora impresion: 14/11/2017 10:16:53

Detalles del Equipo

Equipo:	WL010 WA600 Komatsu	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	61182	Frente de Trabajo:	
Horometro:	10,255.00	Fecha/Hr. Requerida:	15/11/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	WA600 -MAINTENANCE -250HRS	Grupo:	OPC	Teller:	PLANT SITE
Sistema:		Tecnico:	Eduardo A.	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:					Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Pm 1 250 hrs más Correctivo.				
Trabajo Realizado:	Se Cambio Aceite de motor, Filtros de Aceite motor, Filtros de Diesel, Primario Secundario. Se Reparó Sistema Autohubs Se Reemplazó bombas, Se Cambiaron bombillos, Se instaló un fusible eléctrico. Se inspeccionaron Puntos de Eléctrico, Se chequearon niveles de aceite. Se Revisó sistema de Coolant, Se Procede al cambio de Casquillos con Personal de Soldadura, se enroscó crucetas, y Puntos de enroscado. OK.				
Observaciones:	Se Realizó trabajo General del Equipo, Personal de Soldadura Cortar Seguro de Casquillo, Para Instalación de Casquillos nuevos, y Seguros. A la vez Soldar Topes al Seguro Para que no se Salgan del mismo.				
HOROMETRO :	10,255.0				
INICIO (fecha/hora)	08:40	15-11-17	FINAL (fecha/hora)	5:30	16-11-17.

FIRMA	Noel Valdés	OK	Eduardo A.	Eduardo A.
NOMBRE		248.7		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)			SUPERVISOR

NOCHK

Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00134916
Originador: 16975 LUIS CAMARGO

OT fecha creacion: 14/11/2017
OT fecha/hora impresion: 14/11/2017 10:16:53

Detalles del Equipo

Equipo:	WL010 WA600 Komatsu	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	61182	Frente de Trabajo:	
Horometro:	10,255.00	Fecha/Hr. Requerida:	15/11/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
CARTRIDGE, ENGINE OIL /	600-211-1340	3.000	EA	MINMWHFSI 0103	
CARTRIDGE, FUEL /	600-319-3841	1.000	EA	MINMWHFSI 0103	
WATER SEPARATOR FILTER /	600-319-4540	2.000	EA	MINMWHFSI 0301	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
WASH	Washing	1.00		
MECH	Mechanic	6.00		
ELCN	Electromechanic	1.00		
AC	Air Conditioning	1.00		
WELD	Welder	1.00		

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 132126

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	27/10/2017	Codigo de Falla:	CAMBIO DE CASQUILLOS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	10,186.30	Accion:	
		Causa:	Komatsu

Orden de Trabajo: 129652

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	11/10/2017	Codigo de Falla:	WA600 -MAINTENANCE -1000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	9,901.60	Accion:	
		Causa:	Komatsu

Copia

Supervisor:

OT Padre: 00132126
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 27/10/2017
OT fecha/hora impresion: 14/11/2017 10:14:27

Detalles del Equipo

Equipo:	WL010 WA600 Komatsu	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	61182	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	10,255.00	Fecha/Hr. Requerida:	27/10/2017 00
Tipo de OT:	PLANNED JOB	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	CAMBIO DE CASQUILLOS	Grupo:	Noel	Teller:	PLANT SITE
Sistema:		Tecnico:	Eduardo	Capataz:	
Backlog:				Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	m/mi. Conectivo.		
Trabajo Realizado:	Se instalaron (10) Casquillos Nuevos, con sus Seguros,		
Observaciones:	Personal de Soldadores, en abello para reemplazo del mismo. (cortar y soldar)		
HOROMETRO :	10255-0		
INICIO (fecha/hora)	16/11/17 = 02:00	FINAL (fecha/hora)	04:30 : 16-11-17

FIRMA	Eduardo A. Noel - U.	Eduardo A. Noel
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

NOCH

Copia

Supervisor:

OT Padre: 00132126
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 27/10/2017
OT fecha/hora impresion: 14/11/2017 10:14:27

Detalles del Equipo

Equipo:	WL010 WA600 Komatsu	Descripcion:	Wheel Loader
Serie:	61182	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	10,255.00	Fecha/Hr. Requerida:	27/10/2017 00
Tipo de OT:	PLANNED JOB	Prioridad:	Med

Lista de Partes y Materiales

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
PIN /	426-847-2310P	1.000	EA	MINMWHOUT	
PIN /	426-847-2310P	9.000	EA	MINMWHOUT	
TOOTH ROCK PENETRATION /	426-847-1110RP2	1.000	EA	MINMWHOUT	
TOOTH ROCK PENETRATION /	426-847-1110RP2	9.000	EA	MINMWHOUT	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
-----------	-------------	-----------------	--------------------	------------------

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 134916

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	14/11/2017	Codigo de Falla:	WA600 -MAINTENANCE -250HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	10,255.00	Accion:	
		Causa:	Komatsu

Orden de Trabajo: 129652

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	11/10/2017	Codigo de Falla:	WA600 -MAINTENANCE -1000HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	9,901.60	Accion:	
		Causa:	Komatsu



Inspección Komatsu de 50 Puntos

Nombre Cliente _____
Telefono/Email del Cliente _____
Distribuidor _____
Inspeccionado por Eduardo Noel

Modelo WA 600
Serial 61182
SMR _____
Fecha 15-11-17

PM 500	
1000	
1500	
2000	
Otro	

TOME MUESTRAS DE ACEITE DE CADA SISTEMA**Items de Inspección**

SEGURIDAD Y REVISION VISUAL AL REDEDOR DE LA MAQUINA

Bueno Malo N/A

Asegurarse que nadie este abajo o alrededor de la maquina

1	BARANDALES Y ESCALONES (SUELTO/FALTANTES)	✓		
2	LATERIA (DAÑADA/SUELTA)	✓		
3	VIDRIOS Y ESPEJOS (FALTANTES/QUEBRADOS/SUELTOS)	✓		
4	PARA CHOQUE (DAÑADO/SUELTO)	✓		
5	CHASIS, CAR BODY, ROPS, PERNC'S (FALTANTE/SUELTO/DAÑADO)	✓		
	CAR BODY = TREN DE RODADO	✓		
6	BOOM, BRAZO, BRAZOS DE EMPUJE (FISURA/DAÑADO/DOBLADO)	✓		
7	CUALQUIER OTRO DAÑO/ROTURA EXTERIOR			

PRE ARRANQUE

OK Llenar N/A

8	NIVEL ACEITE DE MOTOR	OK		
9	NIVEL DE ACEITE DE TRANSMISION/PTO	OK		
10	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	OK		
11	NIVEL DE ACEITE MANDOS FINALES / DIFERENCIAL	OK		
12	NIVEL DE ACEITE MAQUINARIA DE GIRO (DELANTERA/TRASERA)	OK		
13	NIVEL DE REFRIGERANTE <u>R-134a</u>	OK		

INTERIOR DE CABINA

Bueno Malo N/A

14	PANTALLA PANEL MONITOR (RAYADA/QUEBRADA)	✓		
15	ANOTAR CODIGOS DE FALLA DEL PANEL MONITOR			
16	FUNCIONALIDAD CAMARA RETROVISORA	✓		
17	LUCES DE CABINA, FUSIBLES, SWITCHES (FUNCION/FALTAN)	✓		
18	OPERACION DE ASIENTO Y CINTURON DE SEGURIDAD	✓		
19	EXTINTOR (DISPONIBLE/CARGA CORRECTA)	✓		
20	LIMPIA PARABRISAS / CONDICION DEL CAUCHO	✓		
21	VENTANAS: PESTILLOS (FALTAN/FUNCIONAN), VIDRIOS	✓		
22	PUERTAS: MANIJAS, STRIKERS, OTROS (FALTAN/FUNCION)	✓		
23	OPERACION DE A/C, PERSIANAS (QUEBRADO/FALTAN/FUNCION)	✓		
24	BOCINA Y ALARMA DE RETROCESO (FUNCION)	✓		

ARRANCAR MAQUINA

Bueno Malo N/A

25	ACCION DE CONTROL DE PALANCA AND ACUMULADOR (FUNCION)			
	RIPPER O EQUIPO DE TRABAJO (FUNCION, DAÑADO)			✓
	BOOM (FUNCION, DAÑADO)			
	BRAZO (FUNCION, DAÑADO)			✓
	BALDE (FUNCION, DAÑADO)			
	LEVANTE (FUNCION, DAÑADO)	✓		
	TILT (FUNCION, DAÑADO)	✓		
	DESCARGAR / BOTE DE BALDE (FUNCION, DAÑADO)	✓		
26	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (FUNCION)	✓		
27	ACUMULADOR DE FRENO/OPERACION DEL PEDAL (FUNCION)	✓		
28	LUCES DELANTERAS (FUNCION, FALTAN, QUEBRADAS)	✓		

EQUIPO DE TRABAJO Y TREN DE RODADO O NEUMATICOS

Bueno Malo N/A

29	CONDICION DE G.E.T. (DESGASTE, FALTAN)	✓		
30	CILINDROS (FUGAS, DAÑADO)	✓		
31	TENSORA Y CADENAS (AJUSTAR/FUGAS/DESGASTE/SUELTA)			
32	RODILLOS & GUARDAS DE RODILLOS (FUGAS/DESGASTE/FALTAN/DAÑADO)			
33	SPROCKETS (DESGASTE/DAÑADO)			
34	CONDICION DE CADENAS O NEUMATICOS (DESGASTE, DAÑADO)			

TREN DE POTENCIA

Bueno Malo N/A

35	MANGUERAS (FUGAS/DESGASTE/DAÑADAS)	✓		
36	CORREAS (RUIDOS/DESGASTE/FALTAN)	✓		
37	MOTOR (FUGAS)	✓		
38	KVGT (TURBO) (FUGAS/HUMO)	✓		
39	TUBERIA DE DOZER (FUGAS/DAÑADA)			
40	EGR (FUGAS/CONECTADO)			
41	DPF Y BLINDAJE DE ALTA TEMPERATURA (DAÑADO/FUNCIONANDO)	✓		
42	CONVERTIDOR DE TORQUE Y TRANSMISION (FUGAS)	✓		
43	ENFRIADOR DE TRANSMISION (FUGAS)	✓		
44	MANDOS FINALES O DIFERENCIALES (FUGAS)	✓		
45	ALETAS DE ENFRIAMIENTO HIDRAULICAS (DAÑADAS/FUGANDO)	✓		
46	TAPA Y ALETAS DEL RADIADOR (DOBLADAS/DAÑADAS/FUGANDO)	✓		
47	MOTOR DEL VENTILADOR Y ASPAS (FUGAS/DAÑADAS)	✓		
48	NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERIA	✓		
49	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (FALTANTE/FUGANDO)	✓		
50	FILTRO DE AIRE (TAPADO/FALTANTE)	✓		

Comentarios Generales